

**De:** Jose maria <acquaservicebsb@hotmail.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 2 de abril de 2021 14:26  
**Para:** COMPRAS SOLAR DA SERRA  
**Assunto:** ENC: relatorio tecnico reservatorios

estamos reenviando o relatorio dos reservatorios metalicos elevados

---

**De:** Jose maria  
**Enviado:** terça-feira, 23 de março de 2021 13:56  
**Para:** COMPRAS SOLAR DA SERRA <compras@solardaserradf.com.br>  
**Assunto:** relatorio tecnico reservatorios

## **ACQUASERVICE EIRELI ME ACQUASERVICE**

**Ao  
Condominio Rural Solar da Serra  
Brasilia-DF**

### **R E L A T O R I O   T E C N I C O**

**OBJETO : Reservatorios metalicos elevados**

**OCORRENCIAS: Na data de 19/03/2021 foram realizadas vistorias em todos reservatorios metalicos elevados do Condominio onde foram constatadas irregularidades a saber:**

- 01- Desgaste excessivo nas soldas.**
- 02- Corrosão interna e externa.**
- 03- Acumulo de ferrugem interna.**
- 04- Despreendimento do epoxi da pintura interna.**

**PROVIDENCIAS: Sugerimos a reforma imediata dos reservatorios com reforço nas soldas, raspagem interna da tinta epoxi, pintura interna em epoxi especial e externa em esmalte.**

**OBSERVAÇÃO : Os reservatorios metalicos elevados localizados no Mirante e Solar 1 apre-**

**sentam um desgaste mais expressivo inclusive com vazamentos.**

**Brasilia,23 de março de 2021.**

**ACQUASERVICE**